



Dobre praktyki BHP

Mocowane na rzep oznaczenie sygnalisty – hakowego.

W większości przypadków, na naszych budowach stosowane są stałe oznaczenia sygnalistów-hakowych np. w postaci namalowanego spray'em paska na kasku, co może wprowadzać w błąd operatora żurawia, szczególnie gdy pracownik udający się do innych prac nie zmienia kasku na nieoznaczony. W takiej sytuacji mamy na budowie kilku "sygnalistów" oznaczonych w ten sam sposób. Praktyka pokazuje, iż pracownicy rzadko mają dwa rodzaje kasków, które zmieniają w zależności od pełnionej funkcji, tym bardziej że obowiązki sygnalisty – hakowego sprawują zazwyczaj tylko przez pewien czas w ciągu zmiany roboczej. Nie ma zatem potrzeby, żeby byli stale specjalnie oznakowani. Rozwiązaniem jest specjalne oznaczenie na hełm, mocowane na rzepy. Pracownicy mogą je założyć lub ściągnąć w dowolnym momencie i nosić w kieszeni. Nie muszą zatem zmieniać kasku. W momencie kiedy zostają wyznaczeni do pełnienia funkcji sygnalisty - hakowego przypinają oznaczenie do kasku.

Korzyści:

- dobra widoczność sygnalisty – hakowego,
- rozwiązanie tanie i praktyczne.

